

GHIDUL SIMBOLURILOR DE ÎNGRIJIRE A ȚESĂTURILOR

SavVex
PREMIUM

A SIMBOLURI DE SPĂLARE

GENERALE

-  Spălare la mașină
-  Spălare manuală
-  Nu spălați
-  Numai curățare chimică
-  Nu curățați chimic

TEMPERATURĂ

-  Spălare la rece
18°C până la 30°C
-  Spălare caldută
max. 40°C
-  Spălare fierbinte
max. 50°C

CICLURI DE SPĂLARE

-  Ciclu normal
-  Îngrijire ușoară
-  Ciclu delicat /
blând

B SIMBOLURI DE USCARE

GENERALE

-  Uscare în uscător permisă
-  Nu uscați în uscător
-  A se usca atârnat
-  A se usca pe orizontală
-  Nu stoarceți

TEMPERATURĂ

-  Orice temperatură
-  Temperatură joasă
-  Temperatură medie
-  Temperatură ridicată
-  Fără căldură / aer




CICLURI DE USCARE ÎN USCĂTOR

-  Ciclu normal
-  Îngrijire ușoară
-  Ciclu delicat /
blând

C SIMBOLURI DE ÎNĂLBIRE

-  Înălbirea este permisă
-  Nu înălbiți
-  Folosiți înălbitor fără clor când este necesar

D SIMBOLURI DE CĂLCARE

-  Călcare la temperatură joasă max. 110°C
-  Călcare la temperatură medie max. 150°C
-  Călcare la temperatură ridicată max. 200°C
-  Nu călcați
- Fără abur